

Меры предосторожности для предотвращения попадания воды и влаги при подключении к монтажному боксу силового кабеля светильника. Степень защиты IP65 / IP67 / IP68

При подключении силового кабеля светильника используйте гермовводы и монтажные боксы со степенью защиты IP65 и выше



Один вход и один выход
(соединение внутри)




Один вход и два выхода
(соединение проводов внутри)





Один вход и два выхода
«быстрый разъем»

При подключении силового кабеля через соединительную коробку, убедитесь, что изолированная часть кабеля находится внутри распределительной коробки не менее чем на 10 мм.



Если не использовать монтажный бокс с «быстрым разъемом» для подключения проводов, есть риск попадания воды или влаги в арматуру соединительной коробки, это может повредить электронные соединения. Даже использование водонепроницаемой ленты для изолирования соединений недостаточно для предотвращения попадания воды и влаги в соединительную коробку!



Когда светильник включен, его внутренняя температура выше, чем температура окружающей среды в два раза или менее. После выключения светильника, внутренняя температура снижается до нормальной, в следствие чего возможно образование конденсата.

